



石油ストーブ等に絡む 火災・事故に注意を!!



今年度も火災・事故が発生しています



石油ストーブ等に絡む火災・事故のほとんどが、誤った使用方法や機器の整備不良が原因となっています。朝夕と寒い日が続いており、暖房器具を使用する機会があると思いますので、再度取り扱い方法の確認をお願いします。

○その給油方法は正しいですか？

必ず消火した上で給油する

- ・給油時は暖房機器を必ず消火し、火の気のないところで給油してください

給油タンクの蓋を確実に閉める

- ・蓋を閉じたこと、油漏れがないことを確認し、石油ストーブ等に戻してください



○防ぎましょう灯油流出！

- ・ホームタンクから小分けする際にはその場を離れないでください
- ・給油後はバルブをしっかりと閉めたことを確認してください
- ・万が一、灯油等が流出した場合には、元栓を閉め、流出拡大の防止措置を講じ、最寄りの消防署に連絡してください



お問い合わせは最寄りの消防署・分署・出張所まで